

SADA NA OPRAVY

(vinylové lepidlo)

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Najděte místo poškození (netěsnosti). Použijte přidaný brusný papír ke zdrsnění okolní plochy. Poté místo omyjte a vysušte.
2. Ořízněte přidané PVC záplaty do požadované velikosti (čtverec o velikosti 2,5 x 2,5 cm je většinou dostačující).
3. Přidané lepidlo naneste rovnoměrně po celé jedné straně záplaty.
4. Vyčkejte cca 30 sekund a pak přilepte záplatu přes poškozené místo.
5. Vyhladte veškeré bublinky vzduchu pod záplatou a stlačte ji po dobu 2 minut.
6. Produkt je znovu připraven k použití.